

**Risikoanalyse
und
Brandschutzbedarf
der
Einheitsgemeinde Barleben**
Landkreis Börde

Anlage 4

Fotodokumentation ausgewählter Mängel an Gerätehäusern

Barleben

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none">- Umkleidebereich neben den Fahrzeugen- Unfallgefahr bei gleichzeitigem Umziehen der Einsatzkräfte und Ausfahren der Fahrzeuge- Keine Absauganlage vorhanden (Einatmen krebserregender Dieselabgase)- Fehlende Kontrolleuchte zum Öffnungsstand der Tore- Stellplatzgröße aufgrund Umkleiden zu schmal
	<ul style="list-style-type: none">- Umkleidebereich neben den Fahrzeugen- Unfallgefahr bei gleichzeitigem Umziehen der Einsatzkräfte und Ausfahren der Fahrzeuge- Keine Absauganlage vorhanden (Einatmen krebserregender Dieselabgase)- Fahrzeugstellplätze zu kurz (auch bei Entfernung der Spinde), da hinter den Fahrzeugen nicht genügend Verkehrsraum zur Verfügung steht

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none"> - Zu enge Platzverhältnisse zwischen Fahrzeug und Gebäude und hinter dem Fahrzeug - Kein sicheres Ein- und Aussteigen im Einsatzfall möglich - Stellplatz zu kurz und zu schmal
	<ul style="list-style-type: none"> - Unbefestigter Parkplatz für PrivatPKW - Unfallgefahr durch Überfrieren im Winter - Bei Starkregen Seebildung und nur eingeschränkt nutzbar, dadurch verlängerte Ausrückezeiten und verminderte Einsatzfähigkeit bei Umwetterereignissen

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none"> - Unbefestigter Parkplatz für PrivatPKW - Unfallgefahr durch Überfrieren im Winter - Bei Starkregen Seebildung und nur eingeschränkt nutzbar, dadurch verlängerte Ausrückezeiten und verminderte Einsatzfähigkeit bei Umwetterereignissen - Kein Einbruchschutz an Fenstern
	<ul style="list-style-type: none"> - Zu geringe Stellplatzgröße - Stellplatz für Boot auf Anhänger und Rollcontainer in Raum neben Fahrzeug (Bei Notwendigkeit erst Fahrzeug aus Halle fahren, notwendige Container herausrollen und verladen, anschließend Fahrzeug wieder in Halle fahren, dabei Behinderung der Anfahrt privater PKW) - Stellplatz zu kurz und zu schmal
	<ul style="list-style-type: none"> - Stellplatz Boot und Anhänger mit Zusammenlagerung diverser Materialien - Nicht ordnungsgemäßes Abstellen des Anhängers (Lagerung der Deichsel auf Stuhl)

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none"> - Stellplatz Boot und Anhänger mit Zusammenlagerung diverser Materialien - Einsatz der Rollcontainer nur mit erhöhtem Aufwand möglich (hoher Zeitverlust bei zeitkritischen Einsätzen)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kreuzung der Anfahrtswege privater PKW und der Einsatzfahrzeuge (stark erhöhte Unfallgefahr im Einsatzfall !!!) - Bei Einsatz Boot wird die Zufahrt für PrivatPKW versperrt und verhindert dadurch den Einsatz weiterer Kräfte
	<ul style="list-style-type: none"> - Provisorisch abgedichteter Giebel - Unwegsames Außengelände (Unfallgefahr) - Kein ausreichender Einbruchschutz an Fenstern

Ebendorf

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none">- Lagerraum zu klein bemessen- Lagerung diverses Material auf Treppe (Umfallgefahr)
	<ul style="list-style-type: none">- Werkstattbereich zu voll- Werkstattbereich deutlich zu klein (keine Arbeitsfläche zwischen Werkbank und Außenwand vorhanden)

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none"> - Stellplätze zu kurz, da nicht ausreichend Verkehrsfläche hinter Fahrzeugen vorhanden ist - Keine Absaugung der Dieselabgase vorhanden, Türen zu Umkleiden stehen dauerhaft offen
	<ul style="list-style-type: none"> - Lagerung diverser Materialien neben den Fahrzeugen, aufgrund unzureichendem Lagerraum - Keine Signalleuchte zum Öffnungsstand der Tore vorhanden (Beschädigung bei zu schnellem Ausfahren der Fahrzeuge möglich)
	<ul style="list-style-type: none"> - Stellplatz deutlich zu schmal und zu kurz, daher kein sicheres Bewegen im Bereich des Fahrzeuges möglich - Lagerung im Bereich der Garage aufgrund unzureichendem Lagerraum

Fotos



Mängel

- Kreuzung zwischen ausrückenden Einsatzfahrzeugen und ankommenden Einsatzkräften, dadurch stark erhöhte Unfallgefahr !!!

Meitzendorf

Fotos	Mängel
	<ul style="list-style-type: none">- Unzureichender Einbruchschutz an Fenstern
	<ul style="list-style-type: none">- Keine Schwarz-Weiß Trennung der Privatsachen von Einsatzbekleidung- Kein separater Umkleibereich für weibliche Einsatzkräfte
	<ul style="list-style-type: none">- Kein separater Umkleibereich für Jugendfeuerwehr (weder Jungen noch Mädchen)