


Bruchsteinmauer

(wie bisher zur Dahlenwarsleber Straße)



Verputzte Mauer mit Wandöffnungen

(Prinzip Feuerwehr)



Stabmattenzaun



Sanierungsbeauffta der Gemeinde Bark Gatenheimweg 5, 39110 Mag